

Numele si prenumele verficatorului atestat  
PADURE FLORICA  
Adresa: Str. D-na Ghica nr. 10, bloc 62. scara A.  
ap.10 sector 2, București  
Tel:0724907843

Nr.1943. /26.01.2024  
conform registrului de evidenta

## R E F E R A T

Privind verificarea de calitate la cerinta .A4, B2,D. a proiectului:

### Infiintare trotuare in comuna Albesti

Faza: PAC/PTH+DEE

#### 1. Date de identificare:

- Proiectant general: PFA TRIFAN I NARCIS FLORIN
- Proiectant de specialitate: PFA TRIFAN I NARCIS FLORIN
- Beneficiar: UAT COMUNAALBESTI
- Amplasament: Strada Principala, sat Marsilieni, strazile Bisericii si Primariei sat Albesti
- Data prezentarii proiectului la verificare:25.01.2024

#### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Se propune infiintarea unor trotuare pe strada Principala din satul Marsilieni si pe strazile Bisericii si Primariei din satul Albesti, pe partea de nord a acestora, in lungime totala de 2217m.

#### Situatia proiectata

##### Profil transversal

- latime trotuar 1.00 m – inclusiv bordurile;
- panta transversala min.0.5% unica
- incadrare intre borduri mici 10x15 cm

##### Structura rutiera

3.0 cm imbracaminte din beton asfaltic BA8rul50/70  
10.0 cm ceon de ciment 16/20  
10.0 cm strat din balast

#### 3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Memoriul tehnic elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate;
- Planșe desenate în care se prezinta soluția constructiva;
- Caiete de sarcini;
- Program de control a calitatii executiei lucrarilor in faze determinante

#### 4. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru solutia proiectata.

Am primit 3 exemplare  
Investitor / Proiectant



Am predat 3 exemplare  
Verificator atestat MDRT  
Ing. Padure Florica

